

Fig. 1




Fig. 2

REPLACEMENT SHEET

3/10




Fig. 3




Fig. 4






Fig. 5

4/10




LOADING

- a.) Y-Axis Pusher Open
- b.) X-Axis Pusher Open
- c.) Vacuum Source Off




POSITIONING

- a.) Y-Axis Pusher in Tension
- b.) X-Axis Pusher in Tension
- c.) Vacuum Source Off



POSITIONING

- a.) Y-Axis Pusher in Tension
- b.) X-Axis Pusher in Tension
- c.) Vacuum Source Off



CLAMPING

- a.) Y-Axis Pusher in Tension
- b.) X-Axis Pusher in Tension
- c.) Vacuum Source On

Fig.6

5/10








Fig. 7



99



0101



70

8/10




Fig. 12



9/10




Fig. 13




Fig. 14